Зарядная станция не заряжает аккумуляторы MSI VROne

12.11.2026 15:03:41

Печать статьи FAQ

Категория:	Polygon::Administrators (RU)	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	14:01:40, Чтв 23 Май, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

На зарядной станции отсутствует индикация заряда батареи и батарея не заряжается

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

-

Проверить подключение блока питания

- Отключить от питания на некоторое время и подключить обратно
- Проверить контакты аккумуляторов и контактов на зарядной станции. Если погнуты аккуратно выпрямить

Если после всех операций станция не пришла в рабочее состояние обратиться в техническую поддержку