Не получается "выставить пол" во время калибровки

12.11.2026 15:03:44

Печать статьи FAQ

Категория:	Polygon::Administrators (RU)	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	13:59:13, Чтв 23 Май, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

1. Не видно маркеров треугольника
2. Процесс калибровки. Ошибка может появиться на этапе установки уровня пола после нажатия кнопки Set Ground Plane.

Проблема (общедоступное)

Ошибка не позволяет "выставить пол" для окончания калибровки

Решение (общедоступное)

Возможные причины и способы решения:

-

Нет калибровочного треугольника.

-

Расположите его в центре площадки

-

На площадке много помех и лишних маркеров, распознать калибровочный треугольник невозможно

-

Приведите площадку в пригодный для калибровки вид

-

Не убраны ограничения объема.

-

Выполните этап “Отключите ограничения объема”(Bound reconstruction и Visible bounds должны быть False), идущий перед установкой Ground Plane.